

DOUBLE GEARBOX

LEFT/RIGHT INDEPENDENT 4-SPEED

ITEM 70168

TAMIYA

楽しい工作シリーズNO.168 ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)

注意

●このキットは組み立てモデルです。作る前に説明図を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。

●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガ、事故に注意してください。

●小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。小さな部品の飲み込みや、ピンホール袋をかぶったの窒息など危険な状況が考えられます。

CAUTION

●This set contains small parts which may be hazardous to children under three. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.

●This set contains parts which have sharp points and edges. Sand jagged edges before use. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to prevent personal injury.

●Read instructions carefully before use. Assembly required. Tools not included.

《組み立てる前に用意する物》ITEMS REQUIRED FOR ASSEMBLY

●ドライバー (大)
+Screwdriver (large)

●ニッパー
Side cutters

●カッターナイフ
Modeling knife

●組み合わせるギヤによって、ギヤ比を変化させ、高速から低速まで4種類のギヤ比を選ぶギヤボックスです。ギヤ比を決めてから組み立ててください。

●This set can be assembled for 4 different gear ratio. Select one according to your application before commencing assembly. Gear ratio can be altered from 12.7 : 1 to 344.2 : 1 by gear combinations.

タイプ Type	ギヤ比 Gear ratio	回転トルク Torque	回転数 Rotations
A	12.7 : 1	94 gf・cm	1039 rpm
B	38.2 : 1	278 gf・cm	345 rpm
C	114.7 : 1	809 gf・cm	115 rpm
D	344.2 : 1	2276 gf・cm	38 rpm

●3V電源における出力軸の実測トルクです。
●Torque of type FA-130 motor (3V)

ピニオンギヤ (紫)
Pinion gear (Purple)
G1

クラウンギヤ (黄)
Crown gear (Yellow)
G2

2段ギヤ (青)
2-step gear (Blue)
G3

ファイナルギヤ (黄)
Final gear (Yellow)
G4

8T

34T/12T

36T/12T

36T

《組み立て》Aタイプ (ギヤ比 12.7 : 1)
Assembly Type A (12.7 : 1 gear ratio)

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ブッシュ長 (黄)
Bushing (Long, yellow)
10mm

丸シャフト
Shaft

6角シャフト
Hex shaft

レンチ
Hex wrench

イモネジ
Grub screw

6角ボス
Gear hub

9.5mm

★各2コ作ります。
★Make 2.

★このマークの部分には必ずグリスを塗ってください。
★Apply grease to portions shown with this mark, then assemble.

T3

G3

G4

G2

ハトメ
Eyelet

T4

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

T2

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ハトメ
Eyelet

G3

G4

G2

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

G3

G4

0 10 20mm

《組み立て》Bタイプ (ギヤ比 38.2 : 1)
Assembly Type B (38.2 : 1 gear ratio)

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ブッシュ長 (黄)
Bushing (Long, yellow)
7mm

丸シャフト
Shaft

6角シャフト
Hex shaft

レンチ
Hex wrench

イモネジ
Grub screw

6角ボス
Gear hub

13mm

★各2コ作ります。
★Make 2.

★このマークの部分には必ずグリスを塗ってください。
★Apply grease to portions shown with this mark, then assemble.

T3

G3

G4

G2

ハトメ
Eyelet

T4

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

T2

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ハトメ
Eyelet

G3

G4

G2

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

G3

G4

0 10 20mm

《組み立て》Cタイプ (ギヤ比 114.7 : 1)
Assembly Type C (114.7 : 1 gear ratio)

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ブッシュ長 (黄)
Bushing (Long, yellow)
3.5mm

丸シャフト
Shaft

6角シャフト
Hex shaft

レンチ
Hex wrench

イモネジ
Grub screw

6角ボス
Gear hub

16mm

★各2コ作ります。
★Make 2.

★このマークの部分には必ずグリスを塗ってください。
★Apply grease to portions shown with this mark, then assemble.

T3

G4

G3

G2

ハトメ
Eyelet

T4

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

T2

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ハトメ
Eyelet

G3

G4

G2

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

G3

G4

0 10 20mm

《組み立て》Dタイプ (ギヤ比 344.2 : 1)
Assembly Type D (344.2 : 1 gear ratio)

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ブッシュ短 (黄)
Bushing (Short, yellow)
4mm

丸シャフト
Shaft

6角シャフト
Hex shaft

レンチ
Hex wrench

イモネジ
Grub screw

6角ボス
Gear hub

19.5mm

★各2コ作ります。
★Make 2.

★このマークの部分には必ずグリスを塗ってください。
★Apply grease to portions shown with this mark, then assemble.

T3

G4

G3

G2

ハトメ
Eyelet

T4

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

T2

3×18mmタッピングビス
Tapping screw

ハトメ
Eyelet

G3

G4

G2

ハトメ
Eyelet

スプーサー
Spacer

G3

G4

0 10 20mm

《モーターの取り付け》
Installing motor

FA-130モーター
130 type motor

T5

G1

↓

《固定方法》
Securing gearbox

木など
Wooden board etc.

ユニバーサルプレート
Universal plate

3×8mmタッピングビス
Tapping screw

3×8mmタッピングビス
Tapping screw

★切り取ります。
★Cut off.

T1

★2.5mmの下穴を開けます。
★Make 2.5mm hole.

- 電源は3Vでご使用ください。
●記載されている性能以上での使用はトラブルの原因になりますので避けてください。
●回転しているギヤやシャフトに手を触れないでください。指をはさんだりして危険です。また、可動部を押さえつけたり、止めたりしないでください。モーターが発熱して危険です。
- Use 3V power source.
●Full-performance will not be guaranteed if used under conditions not outlined in instruction manual.
●Do not touch any moving parts, such as gear or shaft as this may cause injury. Do not hinder movement of gear or shaft by force, as this will result in motor heat build-up that can burn fingers.